

2024 年 10 月 30 日

ミサワホーム株式会社

テクノエフアンドシー株式会社

## テクノエフアンドシー名古屋工場における土壌調査結果および今後の対応について

テクノエフアンドシー株式会社 名古屋工場（愛知県江南市：ミサワホーム株式会社 100%子会社）の敷地内の北側駐車場区域において、土壌、地下水の調査を実施したところ、土壌汚染対策法指定基準値の超過が判明したため、土壌汚染対策法に基づき愛知県へ報告しました。

### 1. 調査概要

名称：テクノエフアンドシー株式会社 名古屋工場 北側駐車場区域

所在地：愛知県江南市前野町2番3、2番4の各一部

面積：15,317.12㎡（調査実施面積）

### 2. 調査結果

#### ①土壌溶出量

次表のとおり法に規定する土壌溶出基準を超過しました。

特定有害物質名	測定結果 最大値	土壌溶出量 基準	基準超過 土壌検出深度	超過区画数/ 調査区画数 注2
ヒ素及び その化合物	0.089mg/L (8.9倍) 注1	0.01mg/L 以下	0~0.5m	49/164
ふっ素及び その化合物	2.7mg/L (3.4倍) 注1	0.8mg/L 以下	0~0.5m	4/164

注1：（ ）内は土壌溶出量基準に対する倍率

注2：調査対象地を10メートル格子で分割した区画数

#### ②土壌含有量

全ての調査地点で法に規定する土壌含有量基準に適合しました。

#### ③地下水

全ての調査地点で法に規定する地下水基準に適合しました。

### 3. 今後の対応について

土壌汚染が判明した範囲は、アスファルト舗装等で覆われており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散のおそれはありません。

弊社グループは今後、地下水汚染の有無を調査するとともに、汚染土壌を全て掘削除去する予定です。

#### 本件に関する問い合わせ

会社名	ミサワホーム株式会社	テクノエフアンドシー株式会社
部署名	広報・渉外部	管理部
電話	03-3349-8088	03-5941-7911
Mail	koho@home.misawa.co.jp	TFC_GA@home.misawa.co.jp